

2025 年 1 月 8 日

株式会社 Parafeed

不具合修正に伴う製品の自主改修と市場対応終了のお知らせ

このたび、弊社にて販売しております Reeveer - PitEye におきまして極一部の動作設定・環境において、右眼波形が正常に表示されない不具合が判明いたしました。

したがって、東京都へ届け出の上で、下記の通り、製品の自主改修及び市場対応を実施しておりましたが、2025 年 1 月 8 日に自主改修と市場対応が終了したことをお知らせいたします。対象の製品・製品ロットにつきましては、自主的な改修を行わせて頂きました。

対象ロットをご活用頂いたお客様におきましては、大変ご不便をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。今後も品質に関しては、より一層の注意を図り、再発防止に努めます。

引き続き弊社製品をよろしくお願い申し上げます。

■自主改修対象製品

製品名、改修対象数量は下記表の通りです。

改 修 対 象 数 量：42 台

対 象 製 造 番 号：下記表の通り

対象製品製造時期：2023 年 2 月 ～ 24 年 7 月

対象となるソフトウェアのバージョン：2.0.0

■対象製造番号

PHMD-000006	PHMD-000010	PHMD-000011	PHMD-000012
PHMD-000016	PHMD-000020	PHMD-000022	PHMD-000039
PHMD-000040	PHMD-000044	PHMD-000045	PHMD-000053
PHMD-000054	PHMD-000055	PHMD-000060	PHMD-000064
PHMD-000065	PHMD-000069	PHMD-000071	PHMD-000072
PHMD-000076	PHMD-000078	PHMD-000084	PHMD-000088
PHMD-000093	PHMD-000096	PHMD-000097	PHMD-000098
PHMD-000099	PHMD-000100	PHMD-000101	PHMD-000102
PHMD-000103	PHMD-000105	PHMD-000108	PHMD-000110
PHMD-000112	PHMD-000115	PHMD-000117	PHMD-000118
PHMD-000121	PHMD-000122		